Met dank aan Gidi Verheijen





Condensateurs		Resistances	
C1	1000 PF	R1	30 K Ω ●●●
C2 C9	0.1 MF	R2 R6	50 K Ω ●
C3	250 PF	R3	200 Ω ●
C4	100 PF	R4	30 K Ω ●●
C5 C16	500 PF	R5 R6	1 M Ω ●
C6 C7 C17	50000 PF	R7	500 K Ω ●
C8 C10	200 PF	R9	100 K Ω ●
C11	10000 PF	R10	30 Ω ●
C12 C13	25000 PF	R11	1000 Ω ●
C14	8 MF 350 v	R12	10 M Ω ●
C15	2 X 50 MF 350 v	R13	1000 Ω / 1 W ●●●
C18	100 MF 25 v	R14	500 Ω / 1 W ●●●
C19	10000 PF 1000 v	R15	240 K Ω ●
		R17	10 K Ω ●
		R18	150 Ω ●●
Cell magique			
C20	50000 PF	R19	1 M Ω ●
		R20 R21	1 M Ω ●
		R22	1000 Ω ●

¼ W - 1 W	●
2 W	●●
3 W	●●●

Gammes couvertes	Points d'alignement
O.C. 17.2 - 588 KCS	15 MCS
P.O. 1620 - 510 KCS	1400 - 574 KCS
G.O. 300 - 150 KCS	200 KCS

Transformateur 756 A

5 ou 6 LAMPES NOVAL

SOCORA

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR