


Service  
Service  
Service


Met dank aan [www.radiomuseum-hengelo.nl](http://www.radiomuseum-hengelo.nl)

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio



# Service Manual

For record changer see 22AF073/00  
Pour changeur de disque voir 22AF073/00



- 51 4822 444 60351
- 52 4822 417 10631
- 53 4822 417 10545
- 54 4822 265 20169
- 55 4822 454 30265
- 56 4822 321 10105
- 57 4822 321 20333
- 58 4822 462 40353

Fig. 1

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolto-Ohje Manual de Servicio Manual de Serviço



Subject to modification  
4822 725 12612  
Printed in The Netherlands

**PHILIPS**

CS 60 960




Fig. 2




Fig. 3

T253 4822 146 30294  
 F1 4822 252 20007

(GB)

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

(F)


Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

Met dank aan [www.radiomuseum-hengelo.nl](http://www.radiomuseum-hengelo.nl)

# Service mededeling

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN  
TECHNISCHE SERVICE



Ref. 131 PH

Type 22 AF 673

Datum mei 1979

## GRAMMOFOON

Het losse netsnoer pos. 56 is vervangen door een vast, gemonteerd snoer.  
De snoer-trekcontlasting geschiedt met een tule, bestelnummer 4822 397 60048.

A 79-423



# PHILIPS