



Betreft: a. Wijziging beugel 106
b. Gebruik smeermiddelen

- ad a. Vanaf stempeling 038 zijn beugel 106, bestelnummer 4822 402 30042 en samenstelling motormontageplaat 305 gewijzigd. In apparaten met stempeling lager dan 038, kan men in geval van vastzitten van beugel 106 in de bus van motormontageplaat 305, de beugel demonteren, de as en de bus schoonmaken en smeren met Shell Tellus 33, bestelnummer 4822 390 10006. Bij vervanging van de oude beugel 106 door de nieuwe beugel 106, moet tevens de motormontageplaat 305 vervangen worden.
Bestelnummer nieuwe beugel 106: 4822 402 30054
Bestelnummer motormontageplaat 305: 4822 464 50023.
- ad b. Bij het smeren van de diverse onderdelen, moet men erop letten, dat geen vet op de montageplaat 55 komt, daar deze aangetast wordt door vet.
-