



Betreft: Lijst mechanische onderdelen (kast)

Gelieve deze lijst als volgt te corrigeren:

Pos.58 Veer was 4822 310 30233 wordt: 4822 492 50532

-----

# PHILIPS



Service-mededeling Afsp 157

22 GF 604

maart 1971

Betreft: Wijziging principeschema

Gelieve weerstand R541, 2,2 Mohm, 1/8 W, 5% te wijzigen in 2,2 Mohm,  
1 W, 10%.

-----



**GRAMMOFOON**

Betreft: Invoering andere motor en motorregeling

Vanaf stempeling LF01-210 zijn een andere motor en motorregeling toegepast.

Het bestelnummer van deze motor is 4822 361 20105.

Voor de motorregeling zie fig.1.

Opmerking: De tot nu toe gebruikte motor wordt normaal geleverd.

Betreft: Verbetering principeschema

De symbolen van enkele transistoren zijn onjuist in het principeschema weergegeven; onderstaand een verbeterd schema.





Fig. 1



1491B