

PHILIPS SERVICE-MEDEDELING



Vertrouwelijke mededeling voor service-handelaren. Copyright

Datum 1-7-1969

Type 22HR482

Ref. R 154

Tel. 82912

De bevestiging van de voedingstransformator is gewijzigd. Dit maakt een verandering van het raam, afschermkop en aansluitstrip noodzakelijk.

In de toekomst worden voor service-doeleinden alleen het nieuwe raam en aansluitstrip geleverd. Het nieuwe raam en de tot heden gebruikte afschermkap behouden hetzelfde codenummer.


De nieuwe aansluitstrip wordt geleverd onder codenummer 4822 290 80197

De nieuwe afschermkap wordt geleverd onder codenummer 4822 691 10102

Bij vervanging van een oud raam, is het noodzakelijk, ook de nieuwe afschermkap en aansluitstrip te monteren.


Als de afschermkap gebroken is kan eenzelfde kap besteld worden onder codenummer 4822 691 10074.

Op bijgaande tekeningen zijn de verschillen tussen het oude en het nieuwe raam te zien.



TRA 3595

Nieuw



TRA 3596

Oud