

Algemeene wenken voor het ontstoren:

Het blijkt ons, dat vele montage-stations nog steeds moeilijkheden hebben met de ontstoring. Meestal vindt dit zijn oorzaak in minder goede aanleg van de afscherming.

Let U er daarom steeds op, dat alles, wat aan massa verbonden moet worden, eerst goed schoongemaakt wordt en daarna werkelijk goed verbonden wordt.

Dit is vooral van belang voor:

1. De massastrip van het ontvangtoestel
2. De afscherming van den antenne-kabel
3. Het verlichtingskabeltje van het bedieningskastje
4. De uitlaatpijp.

Het laatstgenoemde is vooral van belang voor auto's, waarbij dipool-antennes worden toegepast. Het aarden van de uitlaat moet zeer zorgvuldig geschieden. Men kan hiervoor het beste gebruiken 2 koperen beugels, aangebracht aan weerszijden van den knalpot.

Bij wagons met een dakantenne moet men steeds denken aan de leiding van het daklicht. Het zal meestal noodzakelijk zijn, om deze leiding onder het dashboard door te knippen en wanneer men het daklicht wil blijven gebruiken, op die plaats een tumblerschakelaar te monteeren.

Er zijn eenige merken, die óf bijzondere ontstoringsmaatregelen behoeven, ófwel een bijzondere montage. De belangrijkste en meest voorkomende merken willen wij hieronder behandelen:

D.K.W.

Deze wagen is bijna geheel van triplex opgebouwd. Het is daarom noodzakelijk, dat de firewall geheel met koper afschermgaas bekleed wordt, dat op verschillende plaatsen goed met de motorkap verbonden is. Het ontvangtoestel kan achter in den wagen geplaatst worden, terwijl in een der zijvakken van het dashboard een paneeltje met bedieningskastje en luidspreker aangebracht kan worden. (Bij bestelling van een autoradio-installatie gelieve men daarom steeds te vermelden, voor welk type D.K.W. zij bestemd is).

Aangezien de verschillende kabels in een ronden boog onder de motorkap door naar het ontvangtoestel loopen, wordt de totale lengte van deze kabels 3,65 m. De uitvoering van deze installatie wordt U op onderstaande schets duidelijk gemaakt.

Opel type Olympia.

Dit kleine 1936-model heeft onder het dashboard niet voldoende ruimte voor het ontvangtoestel. Het toestel kan echter schitterend geplaatst worden onder de rechtervoorzitting van de voorste bank. De bedieningskabels en het verlichtingskabeltje kunnen daarbij langs het tusschen-schot gemonteerd worden. In verband met de grotere lengte van de kabels, n.l. 2.25 m moet bij bestemming opgegeven worden, dat een en ander bestemd is voor inbouw in de Opel Olympia. Het verdient aanbeveling het huis van den versnellingsbak bij dit type wagen te aarden.

Peugoot.

Hiervoor wordt een speciale uitvoering vervaardigd, aangezien het toestel onder de motorkap wordt aangebracht. Het is dan noodzakelijk, dat een speciale afschermbak type No.4319 gebruikt wordt en een ontvangtoestel type 246 B, model 402, waarbij de kabels niet aan den zijkant, doch naar voren uitkomen. Het bedieningskastje is met den luidspreker op een paneeltje gebouwd, dat rechts in het dashboard gemonteerd kan worden. Bij bestellingen voor autoradio-installaties voor inbouw in de PEUGEOT is het daarom NOODZAKELIJK, dat precies het type wordt opgegeven.

Service-Set:

Voor het verlenen van een goede service is een complete service-set waarvan de lampensorie het hoofdbestanddeel is, onontbeerlijk. Vooral de aanschaffing van de complete set radiolampen voelden vele Autoradio-Service-stations als een groot bezwaar en zagen er tegen op, om tot aanschaffing van deze noodzakelijke service-set over te gaan.

Wij hebben gemeend, hieraan tegemoet te moeten komen, door U op speciale voorwaarden een set lampen ter beschikking te stellen, welke lampen U dan UITSLUITEND ten behoeve van de service kunt gebruiken.

Deze lampen zijn niet voor den verkoop en niet voor remplace bestemd en zullen dan ook met "SERVICE" gestompeld worden. Van ieder type kunt U zich één exemplaar aanschaffen.

Raakt een lamp defect, dan wordt uitsluitend een nieuw exemplaar geleverd tegen inlevering van het oude type.

OP DEZE SPECIALE SERVICE-LAMPEN VERLEENEN WIJ EEN RABAT VAN 60%.

De meest noodzakelijke service-set bestaat uit:

| | | | | | |
|------------------------------------------|--------|--------|---|-------|-------|
| 1 triller 6 V. type 4327 | | prijs | f | 10.-- | netto |
| 2 schaalverlichtingslampjes type 8077/37 | | | " | 0,80 | " |
| 2 " " " " " 8078/37 | | | " | 0,80 | " |
| 10 zekeringen 6 amp. | | | " | 1,20 | " |
| 10 " 10 " | | | " | 1,20 | " |
| 1 stel 6 V. lampen, bestaande uit: | 1 EF 2 | | " | 5,85 | " |
| | 1 EF 1 | | " | 5,85 | " |
| | 1 EK 1 | | " | 6,30 | " |
| | 1 EB 1 | | " | 3,30 | " |
| | 1 EL 1 | | " | 5,85 | " |
| | 1 EZ 1 | | " | 3,60 | " |
| 2 sleuteltjes v. bedieningskastje | | | " | 0,40 | " |
| | | Totaal | f | 45,15 | |

VOOR DEN PRIJS VAN / 45,15 BEZIT U DUS REEDS EEN COMPLETE SERVICE-SET.

Deze set is vanzelfsprekend ook in 12-Volts uitvoering leverbaar.
Prijzen als voor de overeenkomstige 6-Volts-set.

Bovenstaande set is eventueel uit te breiden met:

| | | | | | |
|------------------------|------|---------------|--------|--------------|-------|
| 2 ontstoringselementen | code | No. 28.205.79 | f | 3,20 | netto |
| 2 " " " " | " | " | " | 1,20 | " |
| 2 treceplankantennes | type | No. 7350 | " | 6,40 | " |
| | " | 4329 | " | | " |
| | | | | <u>10,80</u> | |
| | | | | <u>=====</u> | |
| | | | Totaal | f | 10,80 |


Het is uit onze ervaring gebleken, dat bij de meeste auto's bijna nimmer de afschermmat nodig is.

Dientengevolge maakt deze mat geen deel uit van de normale uitrusting en moet zij als extra ontstoringmateriaal beschouwd worden.

Voor moeilijke gevallen zijn wij natuurlijk steeds gaarne met raad en daad tot Uw dienst.

Wij verblijven met belangstelling Uw orders op service-sets tegemoetzende,

Hoogachtend,
p.o. N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN,



W.P.L. Spruit
Chef Technische Dienst Holland.