

PHILIPS



Service

Met dank aan Ed de Jong

TV

23CX313A/01

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio



23CX313A-01

Deze ontvanger is op enkele verschillen na gelijk aan de 23TX312A-01 maar in een console-uitvoering.

Elektrisch Vervallen

S11 - AD 3800 AM

Toegevoegd

S11 - AD 3800 BM R308 - 1 MΩ
S101 - AD 3800 BM

De wijzigingen in de schema's zijn toegevoegd.

23CX313A-01

With several differences this receiver is equal to the 23TX312A-01 but in a console cabinet.

Electrical Deleted

S11 - AD 3800 AM

Added

S11 - AD 3800 BM R308 - 1 MΩ
S101 - AD 3800 BM

The modifications have been added

23CX313A-01

Excepté quelques différences ce récepteur est identique au 23TX312A-01, mais dans une ébénisterie de console

Partie électrique Supprimé

S11 - AD 3800 AM

Ajouté

S11 - AD 3800 BM R308 - 1 MΩ
S101 - AD 3800 BM

Les modifications ont été ajoutées

23CX313A-01

Dieses Gerät ist gleich dem 23TX312A-01, aber mit einigen Ausnahmen und in einer Standgerätausführung.

Elektrisch Entfallen

S11 - AD 3800 AM

Hinzugefügt

S11 - AD 3800 BM R308 - 1 MΩ
S101 - AD 3800 BM

Die Aenderungen sind hinzugefügt.

SERVICE INFORMATION										
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

