

354


155

174

174

DK21

DK21



174  
155  
354

Röhrensocket von unten gesehen

Zeichn. No

10817

Störsuchgerät

Auftrag No 8.100

gez. 10.9.47

Apparat No

Sport A.G., Biel