


Gewerbsmässiger
Nachbau und Zusam-
menstellung von Bau-
kästen unzulässig.

Lampensockel von unten
gesehen.

Alle Spannungen u. Ströme im unregelmässigen Zu-
stand u. o. Betätigung d. Sparschalters gemessen!



Philips	
V1	EK2
V2	EF5
V3	EBL1
V4	AZ1

Prinz 38 ~
Radiowerk Horny A.G.

E133

Sept. 1937